

Государственному инспектору  
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района  
по пожарному надзору Орлову А.С.  
Заведующего МДОУ «Золотой петушок»  
Гущиной Л.Г.

Ответ на предписание об устранении требований пожарной  
безопасности № от 14 апреля 2022г, № 66-9-2022/0029

1. Отсутствует проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения 01.10.2022 года.**

Написано письмо начальнику управления образования для выделения дополнительных ассигнования для устранения нарушений от 03. 02. 2022 года № 7 (письмо прилагается).

2. На объекте защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленным разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики помещений в указанных зданиях, сооружениях.

**Срок устранения нарушения 01.10.2022 года.**

Инструкция разработана и утверждена.

3. В здании и помещениях МДОУ «Золотой петушок» отсутствует аварийное освещение в соответствии с требованиями.

**Срок устранения нарушения 01.10.2022 года.**

В МДОУ «Золотой петушок» имеется проектно-сметная документация на монтаж аварийного освещения. Написано письмо начальнику управления образования для выделения дополнительных ассигнования для устранения нарушений от 03. 02. 2022 года № 7 (письмо прилагается).

4. На втором этаже объекта защиты снята предусмотренная проектной документацией дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

**Срок устранения нарушения 01.10.2022 года.**

Нарушение исправлено, дверь установлена. Фото прилагается.

5. На объекте защиты не составлена декларация пожарной безопасности, предусмотренная ст. 64 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент».

**Срок устранения нарушения 01.10.2022 года.**

Нарушения не было, декларация в МДОУ «Золотой петушок» зарегистрирована 22 апреля 2010 года № 65 218 555- 61 -206

6. На объекте защиты огнетушители располагаются не на видных местах вблизи от выходов из помещения на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя, либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

**Срок устранения нарушения 01.10.2022 года.**

Нарушение устранено, огнетушители находятся в кронштейнах в доступных местах.

11.05.2022 год.



Заведующий МДОУ «Золотой петушок»  
Л.Г. Гущина



